



HELLENDE
DAKEN

PANNEN
RIET
LEI

VOORKOM STOF HAPPEN

Wacht niet tot je klachten krijgt,
neem nu maatregelen!

Tijdens jouw werk, komt kwartsstof onder andere vrij bij het bewerken van keramische dakpannen, betondakpannen, natuurleien, gevelstenen en rietvorsten. Kwartsstof kan leiden tot een afname van de longcapaciteit (COPD), stoflongen (silicose, longfibrose) of longkanker.

STOF TOT NADENKEN

TIP 1:

Werk met kwartsstof vrij materiaal
of op maat aangeleverd materiaal.

TIP 2:

Gebruik apparatuur met stofafzuiging
of watertoevoeging. Werk buiten of in
een goed geventileerde ruimte.


TIP 3:

Zorg dat er zo min mogelijk mensen in
de buurt zijn wanneer er met kwartsstof
gewerkt wordt en wissel het werk af.

TIP 4:

Draag een mondmasker met P3 filter.

Neem je eigen gezondheid en die van je collega's serieus! Je
gezondheid is je grootste goed. Het is zonde als je ziek wordt,
terwijl dit voorkomen had kunnen worden.



Scan de QR-code en ontdek
wat jij nog meer kan doen!